

Argos Industrial

Localizada na Avenida Dr. Cavalcanti, a Argos Industrial foi fundada no dia 27 de fevereiro de 1913, sob a denominação de Sociedade Industrial Jundiáense. No mesmo ano, o nome foi alterado para Sociedade Argos Industrial. Entre 1917 e 1927, foram realizadas novas alterações na razão social: 1917 - Manufatura Italiana de Tecidos S.A.; 1919 - Trevisoli Borin & Cia Ltda.; 1925 - Manufatura Italiana de Tecidos S.A.; 1927 - Argos Industrial S.A., denominação que permaneceu até 1984.

Durante muitos anos a tecelagem foi o carro-chefe da produção, e mesmo com a modernização da confecção não deixou de se mostrar inovadora. A Argos produziu gabardines (tipo de tecido) de primeira linha e o famoso verde-oliva para vestir o Exército.

Administrada por Estevão Kiss durante 17 anos, a Argos cresceu em direção ao futuro; além de usar produções próprias de algodão, a empresa ainda comprava das cidades vizinhas. A plantação de eucalipto, no antigo brejo ao lado da fábrica, tinha como objetivo secar o solo e, na idade adulta, alimentar as caldeiras.

Contando com vendedores em todo Brasil, a Argos conquistou o mercado têxtil ano após ano. O maior destaque da empresa era o avanço em termos de benefícios sociais para seus funcionários. Além da associação de empregados, a empresa mantinha cooperativa, loja, grupo escolar, escola de fiação e tecelagem, curso pré-vocacional para os filhos dos funcionários, refeitório, cinema, parque infantil, capela e uma pequena biblioteca.

A creche, cujas obras foram iniciadas em 1943, mas só concluídas no dia 17 de novembro de 1945, deixa marcas até os dias de hoje. Inicialmente, atendia 40 crianças em período integral, que recebiam café da manhã, instruções primárias, moral, cível e religiosa, assistência médica e dentária, e ainda brincavam sob a orientação das professoras.

Além de suas instalações, a creche contava com uma capela. Com pé direito de cerca de nove metros de altura, é dedicada a Stephanus (Santo Estevão) e tem genuflexórios (apoio para ajoelhar) de madeira maciça e bancos no mesmo modelo. O altar possui mármore carrara com detalhes coloridos. Na parte superior das paredes, há afrescos datados de 1945 e restaurados em julho de 1959 por Amadeu Accioly, e o piso é do tipo hidráulico pintado artesanalmente.

No início da década de 80, a empresa foi decaindo em função de crises internas e má administração. Com a falência, a Argos fechou as portas e demitiu os funcionários, pondo fim num império industrial que marcou seus anos de glória. A creche também sofreu o abandono após a falência. Os primeiros dias de portões fechados foram lamentáveis para seus funcionários e havia esperança de que tudo voltasse ao normal assim que o decreto fosse suspenso. O tempo passou e a Argos se transformou em ruína.

Argos Industrial

No entanto, em 1989 a Administração Municipal, ainda na gestão do prefeito Valmor Barbosa Martins, comprou o prédio com verba destinada à educação. Nesse mesmo período, foi decretado o tombamento provisório do imóvel pelo Condephaat.

Hoje, o local abriga o Complexo Argos, destinado à formação e capacitação de professores da rede municipal de ensino. A creche, totalmente restaurada, voltou a funcionar para receber os filhos dos funcionários da Prefeitura. O parque infantil também foi recuperado com os jardins de antigamente.



Foto: Mário Sérgio

Vista do Complexo Argos, 2004.



Foto: Mário Sérgio

Creche da Argos,
hoje creche da Prefeitura.



Foto: Marco Antônio de Oliveira

Detalhe da antiga construção, conservada
no projeto de requalificação da área.

Argos Industrial

Grau de Proteção: 1

Conjunto Arquitetônico

Imóvel Isolado

Descrição

Endereço: Av. Dr. Cavalcanti, 396

Propriedade: Prefeitura Municipal de Jundiá

Uso Atual: Complexo Argos - Secretaria de Educação

Uso Original: Indústria

Período de Construção: Década de 10

Nº de Pavimentos: único

Técnica Construtiva

Estrutura: alvenaria auto-portante de tijolos de barro maciços

Cobertura: telhas francesas sobre estrutura de madeira

Vedação: tijolos de barro maciços

Vãos, Esquadrias: ferro e vidro

Revestimentos Externos: tijolos aparentes

Alterações

Estrutura: alvenaria auto-portante de tijolos de barro maciços

Vedação: tijolos de barro maciços

Vãos, Esquadrias: ferro e vidro

Revestimentos Externos: argamassa pintada.

Estado de conservação	O	B	RE	R	P	SV
Estrutura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vãos, esquadrias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revestimentos internos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revestimentos externos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

O - Ótimo / B - Bom / RE - Regular / R - Ruim / P - Péssimo / SV - Sem verificação

Argos Industrial - Creche

Conjunto Arquitetônico

Grau de Proteção: 1

Imóvel Isolado

Descrição

Endereço: Av. Dr. Cavalcanti, 331, 341, 351 e 357

Propriedade: Sociedade Beneficente Argos

Uso Atual: creche e consultório médico

Uso Original: creche

Período de Construção: fundada em 1932

Nº de Pavimentos: 2 pavimentos e porão alto, parte da edificação no alinhamento e parte com recuo frontal e jardim

Técnica Construtiva

Cobertura: telha cerâmica capa-e-canal entre pórticos de acesso, sobre estrutura de madeira, com cimalkhas superiores, sem beiral

Vedação: alvenaria de tijolos de barro maciços

Vãos, Esquadrias: portas de ferro e vidro com gradis trabalhados em ferro; térreo com vãos em arco; janelas de madeira e vidro de correr e venezianas de madeira de enrolar

Revestimentos Externos: argamassa com frisos e molduras em alto-relevo e com adornos; tratamento diferenciado entre fachadas principais e demais fachadas, estas últimas simplificadas; falsas colunas com marcação de frisos em baixo relevo nas fachadas principais; soco de granito nas fachadas principais e liso com argamassa nas demais fachadas; panos lisos com argamassa texturizada em alto relevo

Outras Características

Muro baixo frontal de granito com portões baixos de madeira; jardim

Alterações

Vãos, Esquadrias Externas: substituição de esquadrias e fechamento de um dos vãos.

Estado de conservação	O	B	RE	R	P	SV
Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vãos, esquadrias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revestimentos internos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revestimentos externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

O - Ótimo / B - Bom / RE - Regular / R - Ruim / P - Péssimo / SV - Sem verificação